



UltraCare™

Limpiador ácido para losetas y lechada

DESCRIPCIÓN

El Limpiador ácido para losetas y lechada *UltraCare* es un limpiador ácido altamente concentrado formulado para quitar la bruma de lechada de cemento, residuos de mortero, depósitos de minerales, manchas de óxido y eflorescencia de superficies de loseta, concreto y mampostería. También es efectivo para quitar manchas de agua dura, depósitos de cal y sedimentos de jabón. Este producto no contiene fosfatos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Formulado para quitar la bruma de lechada de cemento, depósitos de minerales, depósitos de cal, manchas de óxido, sedimentos de jabón y residuo de mortero
- Fórmula concentrada
- No contiene fosfatos

DÓNDE USARLO

- El piedras naturales resistentes a los ácidos (como granito y pizarra), losetas de cerámica, losetas de porcelana, losetas de terracota, losetas saltillo selladas, losetas de cantera y otras losetas resistentes a los ácidos, concreto y superficies de mampostería

LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada. Decapará el mármol, piedra caliza y concreto pulidos y puede aclarar el color de los materiales cementosos.
- No mezcle con otros productos químicos.
- No lo utilice sobre superficies sensibles a los ácidos o pulidas.
- El concreto y la lechada deberán estar completamente curados de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES

- Cumple con todas las normas EPA y SCAQMD sobre emisión de VOC

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Barra o aspire todas las superficies para quitar los escombros sueltos.
- Para mejores resultados, humedezca previamente la superficie con agua.

INSTRUCCIONES

Importante: Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Consulte la Ficha de seguridad (de materiales) para obtener más información.

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

1. Evite el contacto con los ojos y con la piel usando anteojos de seguridad y guantes resistentes a los productos químicos.
2. Agite bien antes de usar.
3. Diluya el Limpiador ácido para losetas y lechada *UltraCare* de la siguiente forma:
 - Limpieza ligera: Mezcle 10 parte de agua con 1 parte de limpiador.
 - Limpieza moderada: Mezcle 5 parte de agua con 1 parte de limpiador.
 - Limpieza pesada: Mezcle 2 parte de agua con 1 parte de limpiador.
4. Al trabajar en un área pequeña y manejable de aproximadamente 1,39 m² (15 pies²), aplique liberalmente una capa uniforme sobre el área que lo necesita con un pincel para pintura, trapeador, esponja o almohadilla para pintura. No aplique con un rociador.
5. Quite inmediatamente el producto de superficies a las cuales no se deben limpiar con un trapo húmedo para evitar el daño potencial a dichas superficies.

Propiedades de conservación y aplicación

Conservación	Hasta 1 año cuando se almacena en su envase original cerrado
Aspecto	Líquido transparente
Olor	Leve olor
Estado físico	Líquido
VOC	0 g por L

Presentación

Código de producto	Tamaño
EE.UU., 01432000	Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
EE.UU., 01453000	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Canadá, 01432021	Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
Canadá, 01453021	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Cobertura aproximada del producto*

Tamaño	Cobertura
946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	Entre 13,9 y 69,7 m ² (150 y 750 pies ²)
3,79 L (1 galón de EE.UU.)	Entre 55,7 y 279 m ² (600 y 3 000 pies ²)

* La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura y absorción de la superficie; cuánto tiempo se deje la solución sobre la superficie; el método de aplicación y el gravedad del problema.

- Permita que el producto permanezca sobre la superficie durante 2 a 5 minutos.
- No permita que el Limpiador ácido para losetas y lechada *UltraCare* se seque sobre la superficie. Mantenga la superficie húmeda agregando más producto.
- Agite la superficie con un pincel suave o un almohadilla para restregar blanca luego de realizar una prueba en un área pequeña para asegurarse que dicho pincel o almohadilla no raye la superficie.
- Enjuague completamente la superficie con agua limpia. Trapee o aspire con aspiradora para agua la solución sucia y permita que la superficie seque completamente.
- Si se necesita más de una aplicación, repita los pasos 3 a 9.
- Permita que el área seque durante 24 horas antes de sellarla con un sellador *UltraCare*.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

Para instrucciones para su mantenimiento constante, consulte la Guía de mantenimiento *UltraCare*.

PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN – No trague. No caiga en los ojos. No aplicar sobre la piel o la ropa. No respire el polvo de este material. Manéjese con cuidado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Use guantes adecuados, protección para los ojos y cara, y protección respiratoria. Use solamente en un área bien ventilada. Guarde en un área fresca, seca y bien ventilada.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS – OJOS: Busque consejo o atención médica. Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos. **PIEL:** Busque consejo o atención médica. Enjuague con abundante agua. **INHALACIÓN:** Busque consejo o atención médica. Lleve inmediatamente a la persona afectada al aire fresco. **INGESTA:** Busque consejo o atención médica. Enjuáguese la boca con agua. No induzca el vómito.

Consulte la Ficha de seguridad (de materiales) de MAPEI para obtener datos específicos relacionados con la emisión de VOC, higiene y seguridad y manipulación del producto.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculan con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:



MAPEI Oficinas Centrales en América del Norte
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Teléfono: 1-888-US-MAPEI
(1-888-876-2734)

Servicio Técnico
1-800-992-6273 (Estados Unidos y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al Cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 24 de abril del 2013
PR: 6610 MKT: 5768

Para los datos y la información de la garantía **BEST-BACKED™** más actuales del producto, visite www.mapei.com.

Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2013 MAPEI Corporation.