



UltraCare™

Removedor de bruma de lechada epoxi



DESCRIPCIÓN

El Removedor de bruma de lechada epoxi *UltraCare* es una formulación con una concentración para uso profesional que ayuda a quitar la bruma de lechada epoxi de superficies de loseta, concreto y piedra. Es un producto de bajo olor, no inflamable, fácil de usar y a base de agua.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fórmula de concentración para uso profesional
- Quita bruma persistente de lechada epoxi y otros revestimientos
- Fórmula a base de agua, fácil de usar

DÓNDE USARLO

Todas las superficies de piedras naturales, incluidos mármol, granito, losetas de cerámica y porcelana

LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- No lo mezcle con otros productos químicos.
- Este producto afectará a los selladores, revestimientos, acabados para piso y superficies pintadas.

Consulte con el departamento de Servicio técnico de MAPEI para obtener recomendaciones de aplicación con respecto a superficies y condiciones no indicadas en el presente documento.

NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES

- Cumple con todas las normas EPA y SCAQMD sobre emisión de VOC

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese de que todas las superficies a tratar sean barridas o aspiradas para quitar los detritos sueltos.
- Para mejores resultados, humedezca previamente la superficie con agua.

INSTRUCCIONES

Importante: Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Consulte la Ficha de seguridad (de materiales) para obtener más información.

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

1. Evite el contacto con los ojos y con la piel usando anteojos de seguridad y guantes resistentes a los productos químicos.
2. Agite bien antes de usar. No diluya antes de aplicar.
3. Al trabajar en un área pequeña y manejable de 1,39 m² (15 pies²), aplique liberalmente una capa uniforme con un pincel para pintura, trapeador o almohadilla para pintura. No aplique con un rociador.
4. Para residuos difíciles, aplique una segunda capa 10 minutos luego de la primera capa para uniformar el espesor de la aplicación.
5. Quite inmediatamente el producto de superficies a las cuales no se deben tratar con un trapo húmedo para evitar el daño potencial a dichas superficies.

Propiedades de conservación y aplicación

Conservación	Hasta 1 año cuando se almacena en su envase original cerrado
Aspecto	Líquido blanco
Olor	Cítrico
Estado físico	Líquido
VOC	16 g por L

Presentación

Código de producto	Tamaño
EE.UU., 02132000	Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
EE.UU., 02153000	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Canadá, 02132021	Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
Canadá, 02153021	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Cobertura aproximada del producto*

Tamaño	Cobertura
946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	Entre 1,86 y 4,65 m ² (20 y 50 pies ²)
3,79 L (1 galón de EE.UU.)	Entre 7,43 y 18,6 m ² (80 y 200 pies ²)

* La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura, absorción de la superficie, el tiempo se deje la solución sobre la superficie, el método de aplicación, la gravedad del problema y la disolución utilizada.

- Permita que el producto permanezca sobre la superficie durante 30 a 60 minutos.
- No permita que el Removedor de bruma de lechada epoxi *UltraCare* se seque sobre la superficie. Si el producto comienza a secarse, humedezca en forma de rocío la superficie con agua para mantenerlo húmedo.
- Agite la superficie con un pincel o almohadilla para restregar de nylon blanco luego de realizar una prueba en un área pequeña para asegurarse que dicho pincel o almohadilla no raye la piedra. La superficie puede estar húmeda con agua para permitir una más fácil remoción del limpiador.

- Retire el recubrimiento residual con trapos limpios y secos.
- Enjuague completamente la superficie con agua limpia.
- Si se necesita más de una aplicación, repita los pasos 3 a 10.
- Se puede permitir el tránsito sobre la superficie luego de las 2 horas a partir de la remoción del limpiador y la finalización del enjuague con agua.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

Para instrucciones para su mantenimiento constante, consulte la Guía de mantenimiento *UltraCare*.

PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN – Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel o la ropa. Manténgase fuera del alcance de los niños. Use guantes adecuados y protección para los ojos y cara, y protección respiratoria si es necesario. Guarde en un área fresca, seca y bien ventilada.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS – OJOS: Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica. **PIEL:** Enjuáguese con grandes cantidades de agua. Si la irritación persiste, consiga atención médica. **INHALACIÓN:** Lleve inmediatamente a la persona afectada al aire fresco. Si los síntomas persisten, consiga atención médica. **INGESTA:** Enjuáguese la boca con agua. Si se ingieren grandes cantidades, busque atención médica. No induzca el vómito.

Consulte la Ficha de seguridad (de materiales) de MAPEI para obtener datos específicos relacionados con la emisión de VOC, higiene y seguridad y manipulación del producto.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:



MAPEI Oficinas Centrales en América del Norte
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Teléfono: 1-888-US-MAPEI
(1-888-876-2734)

Servicio Técnico
1-800-992-6273 (Estados Unidos y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al Cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 25 de abril del 2013
PR: 6640 MKT: 5813

Para los datos y la información de la garantía **BEST-BACKED™** más actuales del producto, visite www.mapei.com.

Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2013 MAPEI Corporation.